


Фиг.1. 33. Специални методи на леене:
а) във вакуум; б) чрез притискане.



Фиг.1. 34. Леене с изстудяване: а) схема на процеса;
б) видове сечения на отливките.